

Betriebsanweisung für Maschinen



Stand:
05.05.2023

Anwendungsbereich

Aufschnittschneidemaschinen

Diese Betriebsanweisung gilt für Aufschnittschneidemaschinen.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden/Reinigen.
Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter (Schmerzen im Hand-/Arm- und Schulter-/Nacken-Bereich).
Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper.
Gefährdung durch Stolpern über herabhängende elektrische Zuleitungen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
Betriebssicherheit muss in jedem Betriebszustand gewährleistet werden.
Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.

Täglich vor Arbeitsbeginn:

Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters, ob Ingangsetzung der Maschine bei abgeklapptem Schlitten nicht möglich ist. Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm).
Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel kontrollieren; bei mehr als 5 mm Messer austauschen lassen. Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen.
Auf sicheren Stand der Maschine achten.



Beim Betrieb:

Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen.
Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Messer schieben.
Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen.
Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen. Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen; vorher abgebundenes Ende abschneiden. Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen. Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufendes Messer).

Beim Reinigen:

Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen. Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf "0" stellen. Schlitten abklappen bzw. abnehmen. Mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen. Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken. Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten. Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit Leichtgleitöl). Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm zw. Messerschneide und Schutzbügel Rundmesser erneuern. Messerausbau/-wechsel nur mit Schnitt hemmenden Handschuhen durchführen.

Verhalten bei Störungen

Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen.
Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzten melden.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



Unfall melden, Ruhe bewahren und auf Selbstschutz achten.
Unfallstelle sichern. Erste-Hilfe leisten/Ersthelfer informieren und ggf. einen Arzt hinzuziehen.
Auch kleine Verletzungen versorgen.
Vorgesetzten informieren.
Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Meldezettel eintragen.

Notruf: 0-112

Ersthelfer: siehe Notfallplan

Instandhaltung, Sachgerechte Entsorgung

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten und fachlich qualifizierten Personen durchgeführt werden.
Entsorgung gemäß örtlichen behördlichen Vorschriften.

Folgen bei Nichtbeachtung

Gesundheitlichen Folgen: Verletzung, Erkrankung.
Rechtliche Folgen: Ermahnung, Abmahnung, Verweis, Kündigung, Strafanzeige.

Unterschrift des
Verantwortlichen:

Datum: 08.05.2023